
DSM-T-32-270-P-FW-A-B (1145105

Code informatique SEFI : 9309850



Désignation **VERIN OSCILLANT TANDEM**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles