
DSM-T-10-240-P-FW (1562318)

Code informatique SEFI : 9510178



Désignation	**VERIN OSCILLANT TANDEM**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles