P8S-TMC02

Code informatique SEFI : 9189730



Désignation **Fixation capteur P8S vérin P1S PARKER, référence P8S-TMC02**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles