

SEFI



01 01 722

Code informatique SEFI : 9062278



Désignation

ventouse D50.10.05AB, TWO 1/4 mÅle filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/4

Informations données à titre indicatives, non contractuelles