

SEFI



01 01 683

Code informatique SEFI : 9093006



Désignation

ventouse B50MF.40.05AB, TPU 1/4 mâle filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/4

Informations données à titre indicatives, non contractuelles