

SEFI



01 01 701

Code informatique SEFI : 9007759



Désignation

ventouse BL50-2.10.05AG, TWO 1/8 fem filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles