



SEFI

SENGA

231822

Code informatique SEFI : 9533079



Désignation

EMBOUT LAITON MALE 1/2 CYL

Caractéristiques

Raccordement :

1/2



Informations données à titre indicatives, non contractuelles