

SEFI



U68BV/30

Code informatique SEFI : 9499



Désignation

**partie tournante non compensée de garniture mécanique,
reference : LATTYseal U 68 B V - 30**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles