



SEFI



31 50 003

Code informatique SEFI : 9062253



Désignation

ventouse U6, TWO 50, cpl

Caractéristiques

Raccordement :

M5



Informations données à titre indicatives, non contractuelles