



SEFI



piab

31 50 004

Code informatique SEFI : 9062257



Désignation

ventouse U8, TWO 50, cpl

Caractéristiques

Raccordement :

M5



Informations données à titre indicatives, non contractuelles