

SEFI



01 01 689

Code informatique SEFI : 9093010



Désignation

ventouse B50MF.40.05DA, TPU 1/8 fem lim filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles