

SEFI



01 01 700

Code informatique SEFI : 9093015



Désignation

ventouse BL50-2.10.05AF, TWO 5x1/8 fem

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles