

SEFI



01 01 705

Code informatique SEFI : 9093018



Désignation

ventouse BL50-2.10.05DDTWO 3/8 mÃle lim filtre

Caractéristiques

Raccordement :

3/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles