

SEFI



01 01 937

Code informatique SEFI : 9093074



Désignation

ventouse F150.20.15VA, sil 1/2 clapet

Caractéristiques

Raccordement :

1/2

Informations données à titre indicatives, non contractuelles