

SEFI



01 01 941

Code informatique SEFI : 9093077



Désignation

ventouse F150.30.15VA, NPV 1/2 clapet

Caractéristiques

Raccordement :

1/2

Informations données à titre indicatives, non contractuelles