

SEFI



01 03 293

Code informatique SEFI : 9093082



Désignation

ventouse FC50 PU 60, 3/8 mâle+1/8 fem moulé

Caractéristiques

Raccordement :

3/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles