

SEFI



01 03 734

Code informatique SEFI : 9093105



Désignation

ventouse FC100 PU 40, 3/8 fem

Caractéristiques

Raccordement :

3/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles