

SEFI



01 03 743

Code informatique SEFI : 9093109



Désignation

ventouse FC150 PU 40, 3/8 fem

Caractéristiques

Raccordement :

3/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles