

SEFI



01 04 727

Code informatique SEFI : 9093117



Désignation

ventouse BX52P.4K.05AA.F, PU 30/60, 1/8" NPSF

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles