

SEFI



32 50 019S

Code informatique SEFI : 9093194



Désignation

ventouse B75-2, SIL 50, 1/2" complète, plaque filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/2

Informations données à titre indicatives, non contractuelles