

SEFI



01 01 714

Code informatique SEFI : 9007761



Désignation

ventouse BL50-2.20.05AG, SIL 1/8 fem filtre

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles