



SEFI

+GF+

721.550.908

Code informatique SEFI : 9296961



Désignation

UNION PVC/LAITON D.32-F1

Caractéristiques

Raccordement :

1



Informations données à titre indicatives, non contractuelles