



SEFI

TIMKEN

LSM55HG

Code informatique SEFI : 9707119



Désignation

PALIER A CHAPE (SUSPENDU)-SEUL

Caractéristiques



Informations données à titre indicatives, non contractuelles