

SEFI

SENGA

39808

Code informatique SEFI : 9002413



Désignation

banjo double 1/8-8 SENGARéférence 39 808

Caractéristiques

Raccordement :

1/8

Informations données à titre indicatives, non contractuelles