



SEFI

TIMKEN

755

Code informatique SEFI : 25589



Désignation

Cone de roulement à rouleaux coniques 755 TIMKEN

Caractéristiques



Informations données à titre indicatives, non contractuelles